




DÉTAIL F
ECHELLE 4 : 1

Ø 35.3 sur
140 stries axiales
sans dépouille
Idem actu



COUPE C-C



DÉTAIL D
ECHELLE 4 : 1

Ø 88,41

Rep10
12,8 ± 0,135

Ø 35,50 ± 0,1 sans dépouille


25 ± 0,165
idem actu

Rep11

Actu 2.5

Ø 80 ± 0,23

Rep14



COUPE A-A

A

45°

Ø 33,50 ± 0,195


Rep9

Ø 30,50 ± 0,195

Rep4

Ø9


R32



COUPE E-E


Ø 38,6 ± 0,195

Rep3



1,8 ± 0,1

Rep13



DÉTAIL B
ECHELLE 4 : 1

Ø 92 ± 0,27

Rep15

Comme actuellement

Notes : Tolérance générale JS13
Rayon non coté R0,5

Verion A à visser sans tourillon	
Verion B à emmancher avec tourillon	

A 18/11/15 Supression decroché et encoche

Indice : Date : Modification :

Mat : PS choc Ech : 1 : 1 dessiné par: FP vérifié par: MG Pour consultation X
Pour exécution

BAUMGARTEN
FRANCE
BAUMGARTEN FRANCE
56 rue Eugène SUE
03100 MONTLUCON FRANCE
Tel (33) 0470081230
Fax (33) 0470059522
E Mail mairal@mairal.com
http www.mairal.com

EMBASE Ø80 A EMMANCHER Ø35

1812B01P du 23/01/2007